# инструкция

# DIX SERIES

# **Промышленные Машины**

# Швейные

DVK1702B DVK1702P,PMD DVK1702BK,PBK DVK1701EHD DVK1702EHD DVK1702MLH

Первая публикация: Июнь 1997

No. 970066



## <u>ВВЕДЕНИЕ</u>

Спасибо за покупку серии Kansai Special's DVK
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед
началом выполнения операций и сохраните ее для
дальнейшего применения

- 1. Эта инструкция по эксплуатации описывает процедуры установки и обслуживания машины.
- 2. Перед включением машины обязательно проверьте крышку шкива и кожух.
- 3. Обязательно отключите питание машины перед регулировкой, чисткой, заправкой нити или заменой иглы.
- 4. Не включайте машину без масла в резервуаре.
- 5. Перед проведением профилактических работ просмотрите перечень запасных деталей и эту инструкцию по эксплуатации.
- 6. Содержание данной инструкции можно изменять без уведомления.



### СОДЕРЖАНИЕ

1. ИГЛЫ И ЗАПРАВКА НИТИ В МАШИНУ
1-1 Иглы
2. СКОРОСТЬ МАШИНЫ
2-1 Скорость машины и направление движения шкива машины
3. CMA3KA
3-1 Масло       3         3-2 Смазка       3         3-3 Замена масла и фильтра       3
4. УСТАНОВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ
4-1 Вырез стола машины       4         4-2 Установка машины       5
5. СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕТЛИТЕЛЯ И ИГЛ
5-1 Угол и высота установки петлителя       5         5-2 Движение петлителя влево-вправо       6         5-3 Расстояние установки петлителя       6         5-4 Высота иглы       6         5-5 Взаимосвязь петлителя и игл при движении
вперед-назад7
6. РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИГЛЫ
6-1Положение предохранителя иглы (заднего) 7 6-2 Положение предохранителя иглы (переднего) 8
7. РЕГУЛИРОВКА ТРАНСПОРТЕРА И ДЛИНЫ СТЕЖКА
7-1 Высота и угол наклона транспортера
8. РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ
8-1 Давление прижимной лапки
9. РЕГУЛИРОВКА РИСУНКА СТЕЖКА
9-1 Положение нитевой опоры

10. РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ПУЛЛЕРА
10-1Ручка
11. РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ПУЛЛЕРА
11-1 Вставление резинки и регулировка объема
подачи переднего пуллера11
12. РЕГУЛИРОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ВК
12-1 Высота и угол наклона дополнительного транспортера
лапки12
13. РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО НОЖА ВК
13-1 Регулировка расстояния между левым и правым ножами
14. ЧИСТКА МАШИНЫ14



#### 1 ИГЛЫ & ЗАПРАВКА НИТИ В МАШИНУ

#### 1-1 Иглы

UY128GAS Schmetz или Organ Выберите иглу подходящую для ткани и нити.

< Размер иглы > Кроме 1701,1702EHD

Schmetz UY128GAS	<b>№</b> 75	№80	<b>№</b> 90	<b>№</b> 100	<b>№</b> 110
Organ UY128GAS	#11	#12	#14	#16	#18

- 1701EHD DR2 №200, #25
- 1702EHD UY143GS №200, #25

#### 1-2 Замена иглы


При замене иглы проверьте, чтобы паз иглы был повернут к задней стороне машины (см. рисунок). Установите иглу правильно.

#### <Примечание >

Перед заменой иглы отключите питание машины. После выключения мотор продолжает вращаться некоторое время. Продолжайте нажимать на педаль до полной остановки машины.

#### 1-3 Заправка нити в машину

Правильно заправьте нить в машину (см. рис ниже). При неправильной заправке нити может произойти пропуск стежков, обрыв нити и/или неровный рисунок шстежка.






#### 2 СКОРОСТЬ МАШИНЫ

#### 2-1 Скорость машины и направление движения шкива

В нижеприведенной таблице указана стандартная и максимальная скорость машины данной серии. Для многолетней эксплуатации машина должна работать со скоростью на 15-20% ниже максимальной первые 200 часов (около 1 месяца) после установки, т.е. со стандартной скоростью. Шкив машины, как видно на конце, вращается против часовой стрелки (см. рисунок).



#### 2-2 Мотор и ремень

1-2 см (см. рисунок справа)

Мотор: 3-фазный; 2-полярный; 400W, фрикционный

Ремень: клиновой ремень типа М

Выберите нужный шкив мотора в зависимости от скорости машины (см. внешний диаметр шкива мотора в нижеприведенной таблице). Отрегулируйте местоположение мотора, нажав пальцем посередине ремня. Ремень должен провиснуть на

< Скорость машины>

тип	МАКСИМАЛЬНАЯ	СТАНДАРТНАЯ	
ТИП	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	
P, PMD, B	4500об/мин	4000об/мин	
BK, EHD, MLH	4000об/мин	3500об/мин	

< Таблица выбора шкива мотора >

Внешний диаметр	Скорость машины (об/мин)	
шкава мотора (мм)	50Hz	60Hz
70	2900	3450
80	3300	3900
90	3700	4400
100	4100	(4900)
110	4500	






#### 3-1 Масло

Используйте оригинальное масло Kansai Special (Часть No. 28-611: 700 сс)

#### 3-2 Смазка

- Как наполнить машину маслом Извлеките пробку А из масляного отверстия. Налейте масло в машину, чтобы уровень масла был на верхней линии (см. Н на рисунке) масляного уровнемера С. После первой смазки добавьте масло, чтобы его уровень был между Н и L.




- Как проверить подачу масла

После заправки машины маслом запустите машину и проверьте, чтобы масло распрыскивалось из отверстия В масляной трубки.

#### 3-3 Замена масла и фильтра

Для многолетней эксплуатации машины обязательно замените масло после первых 250 часов работы. Для замены масла необходимо выполнить следующее:

- 1. Снимите клиновой ремень со шкива двигателя и снимите машину со стола.
- 2. Выкрутите винт D и слейте масло. Будьте аккуратны, не залейте клиновой ремень маслом.
- 3. После слива масла обязательно затяните винт D.
- 4. Заправьте машину маслом по вышеприведенной схеме 3-2.




При загрязнении фильтра E качество смазки понижается. Прочищайте фильтр каждые шесть месяцев. Если при достаточном количестве масла в машине масло не стекает или стекает слабо, проверьте фильтр. Для прочистки фильтра извлеките колпачок масляного фильтра F.




#### 4 УСТАНОВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

#### 4-1 Вырез стола под машину



#### 4-2 Установка машины


Установите скобы на внутренней стороне крышки стола (см. рисунок ниже). Установите резиновые прокладки на скобах. Закрепите головку машины на резиновых прокладках.



#### 5 СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕТЛИТЕЛЯ И ИГЛ

#### 5-1 Угол и высота установки петлителя


Чтобы установить правильный угол и высоту петлителя, вставьте петлитель полностью в держатель А петлителя и затяните винт В. Правильный угол петлителя на Р, РМD, В, ВК 3°. От носика петлителя на расстоянии 25 мм между нижней поверхностью кромки петлителя и выносной линией от носика петлителя должно быть расстояние около 1.3 мм. Правильный угол петлителя на МLН 3.5°. От носика петлителя на расстоянии 20 мм между нижней поверхностью кромки петлителя и выносной линией от носика петлителя должно быть расстояние около 1.2 мм. Правильный угол петлителя на ЕНD 0°.





#### 5-2 Движение петлителя влево-вправо


Когда носик петлителя движется справа - налево и слева - направо, от верхнего края ушка левой иглы до носика петлителя слева от левой иглы расстояние А должно быть одинаковым (см. рисунок справа). Чтобы отрегулировать, снимите крышку машины, ослабьте три винта С на эксцентрике петлителя В и сместите эксцентрик В петлителя, повернув шкив машины и удерживая эксцентрик В петлителя.



#### 5-3 Установочное расстояние петлителя

Когда петлитель находится в крайнем правом положении, установите расстояние A от носика петлителя до правого края правой иглы. Это расстояние отличается в зависимости от модели и/ или игольного расстояния (см. таблицу ниже). Чтобы отрегулировать, ослабьте винт B.


Модель ( игольное расстояние )	Установочное расстояние А (мм)
P, PMD, MLH (1/8, 5/32)	5.2
P, PMD, (3/16,7/32,1/4)	4.4
B, BK, PBK	4.0
EHD	5.0



#### 5-4 Высота иглы

Когда носик петлителя доходит до левой стороны левой иглы, когда шкив машины повернут в рабочем направлении, установите расстояние А от верхнего края ушка левой иглы до носика петлителя на задней стороны иглы. Это расстояние изменяется в зависимости от модели и/ или игольного расстояния (см. таблицу ниже).

Примечание: После выполнения данной регулировки установите игольную пластину и проверьте, чтобы игла правильно опускалась в центр каждого игольного отверстия.



Модель	A ( <sub>MM</sub> )
P, PMD, MLH	$1.2 \sim 1.5$
B, BK, PBK	$0 \sim 0.5$
EHD	$2 \sim 2.5$




# 5-5 Положение иглы и петлителя при движении вперед-назад

Когда петлитель проходит по задней стороне иглы, между правой иглой и петлителем должно быть расстояние 0-0.05 мм. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт A.

Между левой иглой и петлителем должно быть расстояние  $0.2\,$  мм. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт B на эксцентрике петлителя.

Чтобы увеличить расстояние, поверните эксцентрик петлителя по направлению к задней стороне машины. Чтобы уменьшить расстояние, поверните эксцентрик петлителя по направлению к передней стороне машины.




#### 6 РЕГУЛИРОВКА ИГОЛЬНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

#### 6-1 Положение игольного предохранителя (заднего)

□ Подвижный тип (для моделей кроме ВК, РВК) Когда носик петлителя доходит до середины правой иглы, от острия правой иглы до линии (а) на предохранителе А иглы должно быть расстояние 1 мм (приблизительно 2 мм на ЕНD). При этом между иглой и игольным предохранителем должно быть расстояние 0 мм. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт В и поверните винт С, чтобы переместить игольный предохранитель вверх или вниз, вперед или назад.


□ Неподвижный тип (для ВК, РВК)
Когда игловодитель находится в крайнем нижнем положении, от острия правой иглы до линии (d) на игольном предохранителе D должно быть приблизительно 3 мм. При этом между иглой и игольным предохранителем должно быть расстояние 0 мм. Чтобы отрегулировать, ослабьте винты Е.





#### 6-2 Положение игольного предохранителя (переднего)

Когда носик петлителя доходит до середины правой иглы, центр ушка правой иглы должен быть совмещен с линией А на переднем игольном предохранителе. При этом левая и правая иглы должны располагаться параллельно переднему игольному предохранителю. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт В. Между иглами и передним игольным предохранителем должно быть расстояние 0.2-0.5 мм. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт С.



#### 7 РЕГУЛИРОВКА ТРАНСПОРТЕРА И ДЛИНЫ СТЕЖКА


#### 7-1 Высота и угол наклона транспортера

□ Регулировка высоты

Когда транспортер находится в верхнем положении, его зубцы должны быть на 1.0-1.2 мм (1.5 мм на ЕНD) над верхней поверхностью игольной пластины. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт А.


□ Регулировка угла наклона

Когда транспортер находится в верхнем положении, его зубцы должны находиться параллельно верхней поверхности игольной пластины. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт В и поверните винт С.



#### 7-2 Длина стежка

Ослабьте гайку A (левая нить) с помощью  $9.5\,$  мм Т-образного гаечного ключа. Поверните винт В. Чтобы увеличить длину стежка, поверните винт В против часовой стрелки. Чтобы уменьшить длину стежка, поверните винт В по часовой стрелке.






#### 8 РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

#### 8-1 Давление прижимной лапки

Давление прижимной лапки должно быть минимальным, но достаточным, чтобы подавать ткань и выполнять равномерные стежки. Чтобы усилить давление прижимной лапки, поверните регулировочную ручку по часовой стрелке.



#### 8-2 Положение прижимной лапки и подъем лапки


Установите прижимную лапку на прессе. Проверьте, чтобы игла попадала прямо в центр игольного отверстия на прижимной лапке.

#### Положение прижимной лапки

Ослабьте винт А. Чтобы отрегулировать, передвиньте прижимную лапку вправо или влево. Проверьте, чтобы игла опускалась в центр игольного отверстия на прижимной лапки.

#### Подъем лапки

Установите нужный подъем прижимной лапки. Установите манжету В на втулке пресса. Затяните винт С.






#### 9 РЕГУЛИРОВКА РИСУНКА СТЕЖКА

#### 9-1 Положение нитевой опоры


Когда игловодитель находится в нижнем положении, центры нитевых отверстий А должны располагаться на одном уровне с верхней поверхностью нитевой опоры В, при этом А должно быть параллельно В. Чтобы отрегулировать нитевую опору В по высоте, ослабьте винт С и передвиньте нитевую опору В вверх или вниз. При передвижении нитевой опоры В вверх игольная нить натягивается. При передвижении нитевой опоры В вниз игольная нить ослабляется.



#### 9-2 Положение отверстий нити петлителя


Совместите отверстия нити петлителя A с центром вала. Отрегулируйте положение отверстий нити петлителя A, ослабив винты B, согласно условиям пошива, ткани и/или используемой нити.

Чтобы увеличить количество подаваемой нити петлителя, передвиньте отверстия нити петлителя A к задней стороне машины. Чтобы уменьшить количество подаваемой нити петлителя, передвиньте отверстия нити петлителя A к передней стороне машины. Направляющая нити C должна располагаться на 6-7 мм выше верхней поверхности направляющей пластины. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт D.



#### 9-3 Положение притягивателя нити петлителя

Когда острие иглы доходит до нижней поверхности A кромки петлителя, а петлитель движется вправо из крайнего левого положения, нужно убрать нить петлителя из точки C на притягивателе нити петлителя B. Чтобы отрегулировать, ослабьте и затем затяните винт D.






#### 10 РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ПУЛЛЕРА

#### 10-1 Ручной рычаг

Чтобы расположить или убрать материал, поднимите ручной рычаг A.


#### 10-2 Регулировка давления пуллера

Давление пуллера должно быть максимально легким, но достаточным для равномерной подачи материала. Чтобы усилить давление, поверните регулировочную ручку D по часовой стрелке. Чтобы ослабить давление, поверните регулировочную ручку D против часовой стрелки.



#### 10-3 Регулировка количества подачи заднего пуллера


Отрегулируйте количество подачи заднего пуллера согласно количеству подачи транспортера. Чтобы увеличить количество, ослабьте гайку G и передвиньте ее влево. Чтобы уменьшить количество, передвиньте ее вправо.



#### 11 РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ПУЛЛЕРА

#### 11-1 Втачивание резинки и регулировка количества подачи переднего пуллера

Откройте/ закройте маленький ролик С с помощью ручки А, чтобы втачать резинку (см. рисунок). Отрегулируйте количество подачи переднего пуллера согласно количеству подача транспортера. Чтобы уменьшить количество, ослабьте винт В и поднимите его наверх. Чтобы уменьшить, опустите его вниз.





#### 12 РЕГУЛИРОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ВК


#### 12-1 Высота и угол наклона дополнительного транспортера

#### - Регулировка высоты

Когда дополнительный транспортер А находится в верхнем положении, зубья дополнительного транспортера должны быть на 1.5 мм выше верхней пластины В дополнительного поверхности транспортера. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт C.


#### - Регулировка угла наклона

Когда дополнительный транспортер А находится в верхнем положении, дополнительный транспортер А должен располагаться параллельно пластине В дополнительного транспортера. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт D и поверните винт E.



#### 12-2 Установка дополнительной прижимной лапки

Установите дополнительную прижимную лапку на пресс с помощью пружины А, сжатую вниз примерно на 10 мм. Затем затяните винт В. Установите манжету С образом, чтобы между манжетой С и направляющей пластиной D был зазор 2 мм. Затем затяните винт Е.




#### 13 РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА ПЕРЕДНЕГО НОЖА ВК

#### 13-1 Регулировка зазора между левым и правым ножами

Центральная линия игловодителя должна проходить посередине зазора А.

- Чтобы отрегулировать,
  - 1. Ослабьте верхние (левый и правый) ножи, ослабив винты В и С.
  - 2. Чтобы отрегулировать зазор между нижними левым и правым ножами, ослабьте винты D и E.
  - 3. Установите держатели F и G нижних ножей (левого и правого) на направляющие пластины H. Затяните винты D и E.
  - 4. Установите верхний нож (правый) Р на нижний нож (правый). Затем затяните винт С.
  - 5. Установите верхний нож (левый) на нижний нож (левый). Передвиньте верхнюю соединительную скобу I вправо, чтобы прижать пружину J. Затяните винты B, вжимая их в



кость


#### 13-2 Демонтаж/ сборка нижних ножей


#### - Чтобы демонтировать нижние ножи

- 1. Ослабьте винты В. Передвиньте соединительную скобу I верхнего ножа влево, чтобы ослабить пружину.
- 2. Извлеките винты К и снимите нижние ножи.

#### - Сборка нижних ножей

- 1. Установите нижние ножи L на держатель ножа F или G таким образом, чтобы острие каждой режущей кромки было повернуто наружу.
- 2. Отрегулируйте нижние ножи L таким образом, чтобы каждая режущая кромка нижних ножей L была на одном уровне с верхней поверхностью пластины дополнительного транспортера. Затяните винты K.





#### 13-3 Демонтаж/ монтаж верхних ножей

#### - Демонтаж верхних ножей


- 1. Ослабьте винты В. Передвиньте соединительную скобу I верхнего ножа влево, чтобы пружина ослабилась.
- 2. Ослабьте винты N. Снимите верхние ножи O и P, передвинув их вверх.

#### - Сборка верхних ножей

- 1. Вставьте верхние ножи на нужную глубину вместе с направляющими на скобах Q и R верхних ножей. Затем затяните винты N.
- 2. Передвиньте верхнюю соединительную скобу I вправо, чтобы сжать пружину J. Затем затяните винты B, вжимая их в плоскость.



Когда верхние ножи О и Р находятся в нижнем положении, между острием режущих кромок верхних ножей и острием режущих кромок нижних ножей должен быть зазор 0.5 мм. Чтобы отрегулировать, ослабьте винт Т на приводной ручке S верхнего ножа.




#### 13-5 Заточка нижних ножей

Когда нижние ножи затупляются, их нужно заточить. Рекомендуется всегда иметь запасные верхние и нижние ножи для замены.

#### 14 ЧИСТКА МАШИНЫ

В конце каждого рабочего дня снимайте прижимную лапку и игольную пластину, и прочищайте отверстия игольной пластины и участок вокруг транспортеров.



 $2 \, \text{mm}$ 

